

Valsts vides dienesta

Liepājas reģionālajai vides pārvaldei

Jaunā ostmala 2a, Liepāja, LV-3401

Vaiņodes novada pašvaldībai

Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts,

Vaiņodes novads, LV-3435

SIA „Daiļrade Koks” pārskats par atļaujas nosacījumu ievērošanu 2019.gadā

SIA „Daiļrade Koks” objektam – Vaiņodes ceļš, Raiņa ielā 45, Vaiņodē ir izsniegta atļauja B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.LI-10-IB-0055 (turpmāk – Atļauja). Atbilstoši Atļaujas 10.1.4.punkta prasībām ar šo iesniedzam gada pārskatu par monitoringa rezultātiem (ar to izvērtējumu) un atļaujas nosacījumu izpildi.

SAĪSĒMĀ
LR VVD Liepājas reģionālā vides pārvalde
20 20 g. "24" aprilis
Nr. 937

1.1. Valsts statistikas atskaite „Nr.2 – Gaiss”. Pārskats par gaisa aizsardzību” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

Datums:

2	6	0	2	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Atskaite identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:

1	5	8	2	7	1	5	6	6	3	1	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.2. Valsts statistikas atskaite „Nr.3 – Atkritumi”. Pārskats par atkritumiem” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

Datums:

2	6	0	2	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Atskaite identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:

1	5	8	2	7	1	6	1	4	7	2	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1.3. Valsts statistikas atskaite „Nr.2 – Ūdens” . Pārskats par ūdens lietošanu” pievienošanas datums un pārskata ID numurs
VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” datu bāzē

Datums:

2	6	0	2	2	0	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Atskaite identifikācijas numurs LVĢMC datu bāzē:

1	5	8	2	7	1	5	7	9	0	9	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2. Atļaujas nosacījumu izpildes novērtējums

Nosacījums atļaujā	Izpildes novērtējums		Novērtējums
	Izpildīts	Dalēji izpildīts	
10.punkts Nosacījumi uzņēmuma darbībai	Izpildīts		<p>Patērētais laku, krāsu un šķīdinātāju apjoms 2019.gadā nepārsniedza atļaujā noteikto limitu.</p> <p>Pazemes ūdeņu faktiskais ieguves daudzums 1073 m³ gadā ir ievērojami zemāks par atļaujā noteikto limitu 5510 m³ gadā.</p> <p>Kurināmā patēriņš 2019.gadā – 463,79 tonnas.</p> <p>Uzņēmums reizi ceturksnī aprēķināja un nomaksāja dabas resursu nodokli par gaisā emitēto piesārņojumu. Ņemot vērā to, ka faktiskais ūdens ieguves daudzums no ūdensapgādes urbuma nepārsniedza 10 m³ dienā, saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likuma 19.pantu dabas resursu nodoklis par ūdens ieguvu netika maksāts.</p> <p>Valsts statistikas pārskati „Nr.2-ūdens. Pārskats par ūdens lietošanu”, „Nr.2-Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību” un „Nr.3-Atkritumi. Pārskats par atkritumiem” ir ievadīti VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” elektroniskajā datu bāzē.</p>
11.punkts Resursu izmantošana	Izpildīts		<p>Ūdens ieguves urbuma ekspluatācija notiek atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pazemes ūdeņu faktiskais ieguves daudzums 1073 m³ gadā ir ievērojami zemāks par atļaujā noteikto limitu 5510 m³ gadā.</p> <p>Ūdens uzskaitē ir uzstādīts ūdens mērītājs. Iegūtā ūdens uzskaitē ir ierīkots instrumentālās uzskaites žurnāls.</p> <p>Izejmateriālu un palīgmateriālu izmantojamais daudzums nepārsniedza atļaujas 2. un 3.tabulā norādītos daudzumus.</p> <p>Ķīmisko maisījumu uzskaitē tika nodrošināta elektroniski. Uz ķīmisko vielu un maisījumu iepakojumā tika nodrošināts marķējums, kā arī objektā ir pieejamas drošības datu lapas.</p>